Übersicht zur Gebäudestruktur Feuerwehrgebäude Stadt Vetschau/Spreewald mit Ortsteilen mit Stand August 2018

aus: Gefahrenabwehrbedarfsplan Stadt Vetschau (Spreewald), Entwurf SOLL-KONZEPT vom 23.07.2019, Beschluss StVV vom 18.06.2020

Maßnahmeklassifizierungen Gebäudestruktur

*A) Defizite im Unfallschutz mit unmittelbarer Gefahrt für die Gesundheit der Einsatzkräfte, die **schnellstmöglich/unverzüglich** beseitigt werden müssen

*B) Defizite, die den Einsatzablauf negativ beeinflussen und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit **mittelfristi**g beseitigt werden sollten

*C) Sonstige Mängel ohne zeitliche Dringlichkeit

		Feuerwehrstandort										
Bewertungskritien (auszugsweise)	**Naundorf**	**Vetschau**	**Märkischheide**	**Suschow**	**Stradow**	**Raddusch**	**Göritz**	**Koßwig**	**Missen**	**Gahlen**	**Ogrosen**	**Laasow**
* Querungsgefahren zwischen anrückenden Einsatzkräften u. ausrückenden Einsatzfahrzeugen	Gebäude entspricht grund-sätzlich nicht den Anforde-rungen der DIN und UVV - Bewertung Standort durch die UK ist erfolgt	A u. B	A u. B	A u. B		A u. B	A u. B			A u. B		
* fehlender Schulungsraum										A		
* beengte Stellplatzsituation und Ausfahrtbreite		A u. B	A u. B		A u. B							
* Bodenbelag			A u. B									
* ausgereizte Parkmöglichkeiten für die Einsatzkräfte (Anzahl)		A u. B	B	B				B	B	B		
* Umkleidemöglichkeit der Einsatzkräfte (und Jugendfw.)		A u. B	A u. B		B	B			B	B		
* fehlende Geschlechtertrennung		B	B	B	B	B			B	B		
* fehlende Schwarz-Weiß-Trennung im Umkleidebereich		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
* fehlende Luftdruckerhaltung			B			B						
* fehlende Möglichkeit zur externen Notstromeinspeisung			B	B	B	B	B	B	B	B		
* fehl. Abgasabsaugung n.DIN					B							
* fehlende Duschmöglichkeit			C	C	C	C	C	C	C	C	C	
* räumliche Situation Bereich Schulungsraum, Küche,Lager			C									
* ausgereizte räumliche Situation im Ber. Lager/Werkstatt		C										
* sonstige wichtige Hinweise			schlechte Bausubstanz									